SIPREMCOL S.A.S

SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA

MODULO SUPERVISIÓN

- Se ingresa a la pagina web https://sipremsol.co/.
- Se recomienda usar el navegador Google Chrome.

- ✓ Se ingresa con el usuario asignado por el área encargada.



USUARIO

CLAVE

CODEMPRESA

- ✓ Vista de Inicio a la herramienta **SIPREM SOL.**

- ✓ **Administrar OT Supervisión:** en este campo vamos a poder visualizar todas las OT creadas por la parametrización realizada en base a las Ordenes de Servicios realizadas por las brigadas.



SupervisionCE/Administrar OT Supervision

Supervisor: Todos los Supervisores
Técnico: Todos los Técnicos
Estado de la Orden: Todos los estados
Orden de Servicio:
Tipo de Orden: Todos los Tipos
Tipo Proceso: Todos los Procesos

Buscar | Generar OT's | Buscar

SEL	FECHA OT	OT	TIPO OT	CRITERIO	ORDEN	FECHA_ORDEN	NIC	TIPO_ORDEN	TECNICO	CIUDAD	DIRECCIÓN	SUPERVISOR	ACTA_ORDE
☐	2022-03-28	390	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	29473876	2022-03-27	7614968	TO811	EMILIO JOSE DIAZ CALVO	BARRANQUILLA	CL 113 NO. 31 27 APTO 01	Gerlin Marimon	Pdf
☐	2022-03-28	388	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	29479155	2022-03-27	1330873	TO811	ROBERTO FRAGOSO	BARRANQUILLA	CL 116 NO. CR 42B 91 TORR 4 APTO 129	Fernando Suarez	Pdf
☐	2022-03-28	376	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522616	2021-03-26	1094850	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1104	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	372	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522617	2021-03-26	1094852	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1201	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	369	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522618	2021-03-26	1094853	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1202	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	357	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522620	2021-03-26	1094856	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1203	Jose Vergara	Pdf

✓ FILTROS DE TRABAJO

SupervisionCE/Administrar OT Supervision

Supervisor: Todos los Supervisores
Técnico: Todos los Técnicos
Estado de la Orden: Todos los estados
Orden de Servicio:
Tipo de Orden: Todos los Tipos
Tipo Proceso: Todos los Procesos

Buscar | Generar OT's | Buscar

SEL	FECHA OT	OT	TIPO OT	CRITERIO	ORDEN	FECHA_ORDEN	NIC	TIPO_ORDEN	TECNICO	CIUDAD	DIRECCIÓN	SUPERVISOR	ACTA_ORDE
☐	2022-03-28	390	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	29473876	2022-03-27	7614968	TO811	EMILIO JOSE DIAZ CALVO	BARRANQUILLA	CL 113 NO. 31 27 APTO 01	Gerlin Marimon	Pdf
☐	2022-03-28	388	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	29479155	2022-03-27	1330873	TO811	ROBERTO FRAGOSO	BARRANQUILLA	CL 116 NO. CR 42B 91 TORR 4 APTO 129	Fernando Suarez	Pdf
☐	2022-03-28	376	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522616	2021-03-26	1094850	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1104	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	372	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522617	2021-03-26	1094852	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1201	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	369	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522618	2021-03-26	1094853	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1202	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	357	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522620	2021-03-26	1094856	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1203	Jose Vergara	Pdf

✓ FILTRO POR ORDEN DE SERVICIO



✓ FILTRO POR TECNICO

SupervisionCE/Administrar OT Supervision

Supervisor: Todos los Supervisores
Técnico: AQUILES JIMENEZ
Estado de la Orden: Todos los estados
Orden de Servicio:
Tipo de Orden: Todos los Tipos
Tipo Proceso: Todos los Procesos

Buscar | Generar OT's | Buscar

SEL	FECHA OT	OT	TIPO OT	CRITERIO	ORDEN	FECHA_ORDEN	NIC	TIPO_ORDEN	TECNICO	CIUDAD	DIRECCIÓN	SUPERVISOR	ACTA_ORDEN
☐	2022-03-25	330	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	29471166	2022-03-24	6995504	TO250	AQUILES JIMENEZ	BARRANQUILLA	CL 88 NO. 6E 63 CASA	No asignado	Pdf
☐	2022-03-25	326	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de sellos	29471174	2022-03-24	7549263	TO250	AQUILES JIMENEZ	BARRANQUILLA	CL 88 NO. 6E 73 APTO 1	No asignado	Pdf
☐	2022-03-25	329	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	29471156	2022-03-24	6994052	TO250	AQUILES JIMENEZ	BARRANQUILLA	CL 88 NO. 6E 73 APTO 2	No asignado	Pdf
☐	2022-03-25	325	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de sellos	29471710	2022-03-24	2004783	TO250	AQUILES JIMENEZ	BARRANQUILLA	CL 88 NO. CR 6E 79	No asignado	Pdf

Mostrando 1 to 4 of 4 filas 100

<< < 1 >

✓ FILTRO POR TIPO DE ORDEN

SupervisionCE/Administrar OT Supervision

Supervisor: Todos los Supervisores
Técnico: Todos los Técnicos
Estado de la Orden: Todos los estados
Orden de Servicio:
Tipo de Orden: TO806 - INSTALACION DE MED
Tipo Proceso: Todos los Procesos

Buscar | Generar OT's | Buscar

SEL	FECHA OT	OT	TIPO OT	CRITERIO	ORDEN	FECHA_ORDEN	NIC	TIPO_ORDEN	TECNICO	CIUDAD	DIRECCIÓN	SUPERVISOR	ACTA_ORDEN
☐	2022-03-28	376	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522616	2021-03-26	1094850	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1104	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	372	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522617	2021-03-26	1094851	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1201	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	369	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522618	2021-03-26	1094853	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1202	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	357	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522620	2021-03-26	1094856	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1203	Jose Vergara	Pdf
☐	2022-03-28	378	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522621	2021-03-26	1094858	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1204	Mario Manotas	Pdf
				Validar materiales Instalados -					Edinson Enrique Padilla		CL 117 NO. CR 42B 189 TO 8		

✓ FILTRO POR TIPO DE ORDEN

SupervisionCE/Administrar OT Supervision

Supervisor: Todos los Supervisores
Técnico: Todos los Técnicos
Estado de la Orden: Todos los estados
Orden de Servicio:
Tipo de Orden: TO806 - INSTALACION DE MED
Tipo Proceso: Todos los Procesos

Buscar | Generar OT's | Buscar

SEL	FECHA OT	OT	TIPO OT	CRITERIO	ORDEN	FECHA_ORDEN	NIC	TIPO_ORDEN	TECNICO	CIUDAD	DIRECCIÓN	SUPERVISOR	ACTA_ORDEN
☐	2022-03-28	376	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522616	2021-03-26	1094850	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1104	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	372	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522617	2021-03-26	1094851	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1201	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	369	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522618	2021-03-26	1094853	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1202	Mario Manotas	Pdf
☐	2022-03-28	357	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522620	2021-03-26	1094856	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1203	Jose Vergara	Pdf
☐	2022-03-28	378	Ejecución	Validar materiales Instalados - Faltante de Herrajes	28522621	2021-03-26	1094858	TO806	Edinson Enrique Padilla Ferrer	BARRANQUILLA	CL 117 NO. CR 42B 189 TO 7 APTO 1204	Mario Manotas	Pdf
				Validar materiales Instalados -					Edinson Enrique Padilla		CL 117 NO. CR 42B 189 TO 8		

✓ **Universo Ordenes:** en este campo encontramos el Universo de las ordenes ejecutadas en terreno con las cuales podemos generar Ordenes de Trabajo en especifico.

SupervisionCE/Universo Ordenes

Orden de Servicio | Técnico: Todos los Técnicos | Fecha: dd/mm/aaaa
NIC | Tipo de Orden: Todos los Tipos | Tipo Proceso: Todos los Procesos

Buscar | Buscar

Item	SEL	ORDEN	FECHA	NIC	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TIPO PROCESO	TIPO	TECNICO	ID_SUPERVISIÓN	ACCION
1	☐	29440330	2022-03-30	2148089	SOLEDAD	CR 21 NO. 58 16 LAS MORAS	PQR	TO801	BLADIMIR PEDROZA GONZALEZ		Imprimir
2	☐	29482230	2022-03-30	6656339	BARRANQUILLA	CR 38 NO. 79A 41 P 2 APTO 1 LAS COLINAS	PQR	TO811	CHEF OTALORA		Imprimir
3	☐	29474927	2022-03-30	2005833	BARRANQUILLA	CL 64B NO. 9D 62 EL BOSQUE	PQR	TO313	JOSE LUIS JIMENEZ CASTRO		Imprimir
4	☐	29444400	2022-03-30	2237427	BARRANQUILLA	CR 46 NO. 82 90 BLOQ 1 P 4 APTO 4A GRANADILLO	PQR	TO801	FRANCISCO RUIZ		Imprimir
5	☐	29441012	2022-03-30	6829429	BARRANQUILLA	CR 49E NO. 107 28 CASA 2 VILLA SANTOS	PQR	TO801	FRANCISCO RUIZ		Imprimir
6	☐	29443468	2022-03-30	7836073	BARRANQUILLA	CR 52 NO. CL 106 213 APTO 702 VILLA SANTOS	PQR	TO801	FRANCISCO RUIZ		Imprimir
7	☐	29451680	2022-03-30	7123788	SOLEDAD	CR 11A NO. 83C 17 LOS ALMENDROS 3 ETAPA	PQR	TO801	VICTOR JIMENEZ		Imprimir

✓ **Universo Ordenes:** en este campo encontramos el Universo de las ordenes ejecutadas en terreno con las cuales podemos generar Ordenes de Trabajo en especifico.

SupervisionCE/Universo Ordenes

Orden de Servicio | Técnico: Todos los Técnicos | Fecha: dd/mm/aaaa
NIC | Tipo de Orden: Todos los Tipos | Tipo Proceso: Todos los Procesos

Buscar | Buscar

Item	SEL	ORDEN	FECHA	NIC	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TIPO PROCESO	TIPO	TECNICO	ID_SUPERVISIÓN	ACCION
1	☐	29440330	2022-03-30	2148089	SOLEDAD	CR 21 NO. 58 16 LAS MORAS	PQR	TO801	BLADIMIR PEDROZA GONZALEZ		Imprimir
2	☐	29482230	2022-03-30	6656339	BARRANQUILLA	CR 38 NO. 79A 41 P 2 APTO 1 LAS COLINAS	PQR	TO811	CHEF OTALORA		Imprimir
3	☐	29474927	2022-03-30	2005833	BARRANQUILLA	CL 64B NO. 9D 62 EL BOSQUE	PQR	TO313	JOSE LUIS JIMENEZ CASTRO		Imprimir
4	☐	29444400	2022-03-30	2237427	BARRANQUILLA	CR 46 NO. 82 90 BLOQ 1 P 4 APTO 4A GRANADILLO	PQR	TO801	FRANCISCO RUIZ		Imprimir
5	☐	29441012	2022-03-30	6829429	BARRANQUILLA	CR 49E NO. 107 28 CASA 2 VILLA SANTOS	PQR	TO801	FRANCISCO RUIZ		Imprimir
6	☐	29443468	2022-03-30	7836073	BARRANQUILLA	CR 52 NO. CL 106 213 APTO 702 VILLA SANTOS	PQR	TO801	FRANCISCO RUIZ		Imprimir
7	☐	29451680	2022-03-30	7123788	SOLEDAD	CR 11A NO. 83C 17 LOS ALMENDROS 3 ETAPA	PQR	TO801	VICTOR JIMENEZ		Imprimir

- ✓ **Generar una ORDEN DE TRABAJO:**
- ✓ Seleccionamos la Orden de Servicio a supervisar**.**



Item	SEL	ORDEN	FECHA	NIC	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TIPO PROCESO	TIPO	TECNICO	ID_SUPERVISIÓN	ACCION
1	☑	29481998	2022-03-30	2221891	EDUARDO SANTOS (LA PLAYA)	CR 12 NO. 12 7 LA PLAYA RURAL	PQR	TO811	JAIRO ISAAC VASQUEZ BARONA		Imprimir
2	☐	29476970	2022-03-30	2347535	BARRANQUILLA	CR 33 NO. 50 79 LUCERO	CAMPAÑA	TO253	JHON JAIRO VIZCAINO RODRIGUEZ		Imprimir
3	☐	29446670	2022-03-30	2004644	BARRANQUILLA	CL 75A NO. 6B 30 EL BOSQUE	PQR	TO801	JOSE LUIS JIMENEZ CASTRO		Imprimir
4	☐	29466705	2022-03-30	2336183	BARRANQUILLA	CL 30 NO. 22 119 MONTES	PQR	TO804	RICARDO DE LIMA		Imprimir
5	☐	29448260	2022-03-30	6659879	BARRANQUILLA	CL 16 NO. 17 4 P 2 APTO 2 LA LUZ	PQR	TO801	MIGUEL BABILONIA		Imprimir
6	☐	29451780	2022-03-30	2305061	BARRANQUILLA	CL 50 NO. 41 154 BLOQ 1 P 1 APTO 01 EL ROSARIO	PQR	TO801	ALIX SARMIENTO		Imprimir
7	☐	29468844	2022-03-30	6793175	EDUARDO SANTOS (LA PLAYA)	CR 10 NO. 20 80 APTO 3 LA CANGREJERA	PQR	TO804	PEDRO JOSE MEZA DE HOYOS		Imprimir

- ✓ Luego seleccionamos el Tipo de Supervisión.
- ✓ **Actuación o Ejecución**.



35	☐	29448365	2022-03-30	7547004	SOLEDAD	CR 23D NO. 79 76 P 2 LOS ROBLES 2 ETAPA	PQR	TO801	VICTOR JIMENEZ		Imprimir
36	☐	29443285	2022-03-30	7717612	BARRANQUILLA	CR 3ASUR NO. 48 44 P 2 APTO 1 CONIDEC	PQR	TO801	ROBERTO JOSE ACOSTA CONTRERAS		Imprimir
37	☐	29482683	2022-03-30	7961885	BARRANQUILLA	CL 57 NO. 12 105 APTO 1 LA CEIBA	PQR	TO811	JHONNY VILORIA SALAZAR		Imprimir
38	☐	29482426	2022-03-30	2046154	BARRANQUILLA	CR 4 NO. 42 36 BUENOS AIRES	PQR	TO811	LUIS VILLAR		Imprimir
39	☐	29448991	2022-03-30	6426253	BARRANQUILLA	CL 100 NO. 14 92 LA PAZ	PQR	TO801	ALBERTO PALACIO		Imprimir
40	☐	29479955	2022-03-30	6737795	BARRANQUILLA	CL 105 NO. 13B 79 CASA LA PAZ	PQR	TO811	ALFONSO MACHADO HERAZO		Imprimir

✓ Luego seleccionamos el Criterio de Asignación:



✓ Luego ingresamos una observación:

35	☐	29448365	2022-03-30	7547004	SOLEDAD	CR 23D NO. 79 76 P 2 LOS ROBLES 2 ETAPA	PQR	TO801	VICTOR JIMENEZ		Imprimir
36	☐	29443285	2022-03-30	7717612	BARRANQUILLA	CR 3ASUR NO. 48 44 P 2 APTO 1 CONIDEC	PQR	TO801	ROBERTO JOSE ACOSTA CONTRERAS		Imprimir
37	☐	29482683	2022-03-30	7961885	BARRANQUILLA	CL 57 NO. 12 105 APTO 1 LA CEIBA	PQR	TO811	JHONNY VILORIA SALAZAR		Imprimir
38	☐	29482426	2022-03-30	2046154	BARRANQUILLA	CR 4 NO. 42 36 BUENOS AIRES	PQR	TO811	LUIS VILLAR		Imprimir
39	☐	29448991	2022-03-30	6426253	BARRANQUILLA	CL 100 NO. 14 92 LA PAZ	PQR	TO801	ALBERTO PALACIO		Imprimir
40	☐	29479955	2022-03-30	6737795	BARRANQUILLA	CL 105 NO. 13B 79 CASA LA PAZ	PQR	TO811	ALFONSO MACHADO HERAZO		Imprimir

Mostrando 1 to 40 of 40 filas 100 << < 1 > >>

1 Ordenes Seleccionadas

✔ Marcar Todos ✖ Desmarcar Todos Tipo Supervisión Ejecución Criterio de Aignación Validar digitación en terreno - Observación Validar información de Acta

Seleccione Supervisor Seleccione Guardar

✓ Seleccionamos el Supervisor encargado:

10	☐	28542959	2022-02-09	2193434	BARANOA	CR 18 NO. 20 112 PI?IQUE	CAMPAÑA	TO256	FORMACION 2001	
11	☐	28542957	2022-02-09	2192744	BARANOA	CR 16A NO. 20 64 LOMA FRESCA NORTE	CAMPAÑA	TO256	FORMACION 2001	
12	☐	68223250	2022-02-09	5887924	MAICAO	CR 20 NO. 3 19 LOMA FRESCA	SCR	TO600	FORMACION 2001	
13	☐	67975701	2022-02-09	5638054	MAICAO	CL 16 NO. 6 59 P 1 APTO 9 EL CENTRO	SCR	TO590	FORMACION 2001	
14	☐	67832209	2022-02-09	7964967	REPELON	CR 7B NO. CL 21 82 URB. VILLA CAROLINA	SCR	TO503	FORMACION 2001	42

Mostrando 1 to 14 of 14 filas 100

0 Ordenes Seleccionadas

✔ Marcar Todos ✖ Desmarcar Todos Tipo Supervisión Actuación Criterio de Aignación Validar digitación en terreno - Observación Validar información Acta

Seleccione Supervisor Seleccione Guardar

Seleccione
Formacion 16 Supervisor CE
Formacion Supervisor CE
MARIA
TECNICO SCR

© 2022 Sipremcol S.A.S.

✓ Por ultimo damos clic en el botón **Guardar**.

9	☐	28542945	2022-02-09	2190312	BARANOA	CR 19 NO. 13A 110 SANTA ANA	CAMPAÑA	TO256	FORMACION 2001	
10	☐	28542959	2022-02-09	2193434	BARANOA	CR 18 NO. 20 112 PI?IQUE	CAMPAÑA	TO256	FORMACION 2001	
11	☐	28542957	2022-02-09	2192744	BARANOA	CR 16A NO. 20 64 LOMA FRESCA NORTE	CAMPAÑA	TO256	FORMACION 2001	
12	☐	68223250	2022-02-09	5887924	MAICAO	CR 20 NO. 3 19 LOMA FRESCA	SCR	TO600	FORMACION 2001	
13	☐	67975701	2022-02-09	5638054	MAICAO	CL 16 NO. 6 59 P 1 APTO 9 EL CENTRO	SCR	TO590	FORMACION 2001	
14	☐	67832209	2022-02-09	7964967	REPELON	CR 7B NO. CL 21 82 URB. VILLA CAROLINA	SCR	TO503	FORMACION 2001	42

Mostrando 1 to 14 of 14 filas 100 <<

Ordenes Seleccionadas

✔ Marcar Todos ✖ Desmarcar Todos Tipo Supervisión Actuación Criterio de Aignación Validar digitación en terreno - Observación Validar información Acta

Seleccione Supervisor Formacion 16 Supervisor CE Guardar

✓ Visualizamos la Orden de Trabajo generada con las especificaciones seleccionadas.

SEL	FECHA OT	OT	TIPO OT	CRITERIO	ORDEN	FECHA_ORDEN	NIC	TIPO_ORDEN	TECNICO	CIUDAD	DIRECCIÓN	SUPERVISOR	ACTA_ORDE
☐	2022-03-30	55	Actuación	Validar digitación en terreno - Validar información Acta	28899781	2022-02-09	7546444	TO283	FORMACION 2001	FONSECA	CR 22 NO. 3A 15	Formacion 16 Supervisor CE	Pdf

✓ **Actas Supervisión CE:** en este campo podemos visualizar las actas de las Supervisiones realizadas:



SupervisionCE/OT Ejecutadas

Orden de Servicio

Técnico: Todos los Técnicos

Tipo de OT Supervisión: Todos los Tipos

Supervisor: Todos los Supervisores

Fecha: 23/03/2022

Buscar

Buscar

Item	ID_OT	TIPO_OT	FECHA	SUPERVISOR	NO CONDORMIDADES	ORDEN	TIPO_ORDEN	NIC	LINEA	TECNICO	ACCION
1	2	Ejecución	2022-03-23 09:34:16	Formacion Supervisor CE	5	28581676	TO801	7834595	PQR	FORMACION 2001	Pdf
2	4	Ejecución	2022-03-23 07:40:54	Formacion Supervisor CE	3	28180488	TO253	4458825	CAMPAÑA	FORMACION 2009	Pdf
3	18	Ejecución	2022-03-23 07:44:38	Formacion Supervisor CE	0	10117391	TO154	0000024	PQR	FORMACION 2001	Pdf
4	31	Actuación	2022-03-23 07:46:13	Formacion Supervisor CE	0	69058362	TO600	7764502	SCR	TECNICO SCR	Pdf

✓ **Actas Supervisión CE:** en este campo podemos visualizar las actas de las Supervisiones realizadas:



SupervisionCE/OT Ejecutadas

Orden de Servicio

Técnico: Todos los Técnicos

Tipo de OT Supervisión: Todos los Tipos

Supervisor: Todos los Supervisores

Fecha: 23/03/2022

Buscar

Buscar

Item	ID_OT	TIPO_OT	FECHA	SUPERVISOR	NO CONDORMIDADES	ORDEN	TIPO_ORDEN	NIC	LINEA	TECNICO	ACCION
1	2	Ejecución	2022-03-23 09:34:16	Formacion Supervisor CE	5	28581676	TO801	7834595	PQR	FORMACION 2001	Pdf
2	4	Ejecución	2022-03-23 07:40:54	Formacion Supervisor CE	3	28180488	TO253	4458825	CAMPAÑA	FORMACION 2009	Pdf
3	18	Ejecución	2022-03-23 07:44:38	Formacion Supervisor CE	0	10117391	TO154	0000024	PQR	FORMACION 2001	Pdf
4	31	Actuación	2022-03-23 07:46:13	Formacion Supervisor CE	0	69058362	TO600	7764502	SCR	TECNICO SCR	Pdf

✓ Damos clic en el botón **PDF:**:

SupervisionCE/OT Ejecutadas

Orden de Servicio

Técnico: Todos los Técnicos

Tipo de OT Supervisión: Todos los Tipos

Supervisor: Todos los Supervisores

Fecha: 23/03/2022

Buscar

Buscar

Item	ID_OT	TIPO_OT	FECHA	SUPERVISOR	NO CONDORMIDADES	ORDEN	TIPO_ORDEN	NIC	LINEA	TECNICO	ACCION
1	2	Ejecución	2022-03-23 09:34:16	Formacion Supervisor CE	5	28581676	TO801	7834595	PQR	FORMACION 2001	Pdf
2	4	Ejecución	2022-03-23 07:40:54	Formacion Supervisor CE	3	28180488	TO253	4458825	CAMPAÑA	FORMACION 2009	Pdf
3	18	Ejecución	2022-03-23 07:44:38	Formacion Supervisor CE	0	10117391	TO154	0000024	PQR	FORMACION 2001	Pdf
4	31	Actuación	2022-03-23 07:46:13	Formacion Supervisor CE	0	69058362	TO600	7764502	SCR	TECNICO SCR	Pdf

✓ Visualizamos el **Acta de supervisión control de energía**:

Air-e energía que transforma

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTROL DE ENERGÍA

No 28581676_2

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO

No O/S:	28581676	ALIADO:	FORMACION CAM CENTRALIZADA
TIPO O/S:	TO801	TÉCNICO/BRIGADA:	FORMACION 2001
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA CAMPESTRE	NIC:	7834595
LOCALIDAD/BARRIO:	VILLA CAMPESTRE	USUARIO/CLIENTE:	no hubo
DIRECCIÓN:	CL 3A NO. CR 25 74 APTO 1206		

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

TIPO OT:	EJECUCIÓN	INGENIERO:	ADMINSOPORTE
FECHA GENERACIÓN:	2022-03-17 17:25:37	SUPERVISOR:	Prueba gc_Aire
FECHA EJECUCIÓN:	2022-03-23 09:34:16	NIC:	7834595
GEOLOCALIZACIÓN:	8.751818,-75.8618701	CRITERIO OT:	Validar materiales Instalados - Exceso de material en acometida

RESULTADO / OBSERVACIÓN

abc

NO CONFORMIDADES

Indicador	Clasificación	Ubicación	Tipificación	Sigla	Observación
Ejecucion	Calidad de la ejecucion	Incumplimiento en la instalación de herrajes y/o accesorios	No instalo herrajes y/o accesorios o No instalo la cantidad suficiente	E1-3	abc

SIPREMCOL S.A.S

SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA

SOLUCIONES A SU MEDIDA

“Muchas Gracias por su Atención”