

DIGITACIÓN SCR



Se ingresa al aplicativo Siprem Mar.

 ✓ Este aplicativo debe ya estar instalado en nuestro celular, se descarga de la Play Store.



SIPREMCOL S. Q. S SIBREMCOL S. Q. S

✓Iniciamos sesión ingresando las credenciales asignadas y pulsando el botón Ingresar.





 Al iniciar sesión la aplicación solicitara el estado en el cual estará el técnico al inicio de labores.

Nota: Solo el estado Disponible permitirá que se le cargue ordenes al técnico.

Siprem Sol		Siprem Sol
Seleccione un estado con el cual desea identificarse		L 1065010902
DISPONIBLE		a .
INCAPACITADO	,	962
VACACIONES		
SUSPENDIDO		momento por favor
PERMISO		
FALTA DE VEHICULO		
FALTA DE MATERIALES		
SIN EPP		
INGRESAR		INGRESAR
Restablecer contraseña		Restablecer contraseña

 Al Ingresar a la aplicación nos presenta.









20.04.24

ORDEN

ACEPTAR MATERIAL ASIGNADO

- Luego que almacén realice el albarán le llegara una notificación al móvil informándole la asignación del material.
- Las notificaciones pendientes las podemos observar en el menú Notificaciones.

•	* 8	N N
Mar., 16 jun.		• ·
Siprem • aho Tiene una nueva n Presione para vér	ra iotificación de ma más detalles.	teriales
Siprem •4 m Siprem está co Usuario 050505	ⁱⁱⁿ orriendo.	
T0253 GUARANDA - GI MZ A No. LT 10	7564096 UARANDA - URB L) - 10	10013023 BORRAR TODO UZ AMANDA -
Sin ejecutar		
TIPO T0253	NIC 6850096	ORDEN 10014941
MAJAGUAL - M No. 17 - 67	AJAGUAL - BARR	IO CENTRO - CL 4
Sin ejecutar		
TIP0 T0253	NIC 5005684	ORDEN 10014944

≡ Sip	rem Sol	Q ;
ORDENES (8)	SOLICITUDES	IMAGENES
TIPO TO501 BARANOA CR 23 - 26 Sin ejecuta	NIC 7960467 BARANOA - 20 DE JU	ORDEN 67953306 JLIO - CL 13B No.
TIPO TO311 CIENAGA D - CL 2 No. 1	NIC 6862919 /E ORO - CGTO LAGU 1 - 250	ORDEN 28131744 NETA - LAGUNETA
Sinejeoutai		
ORDENES (8)		Notificaciones
TIPO TO501	NIC 7960467 6	Ver tutorial

BARANOA - BARANOA - 20 DE JULIO

NIC

CR 23 - 26

Sin eiecutar

TIPO



 Al presionar en la notificación podemos observar la descripción y la cantidad de material asignado con la opción de Rechazar o Aceptar los materiales.





 Al Aceptar el Movimiento podemos observar como cambia de estado la notificación en el móvil.

× Solicitud de Movimiento

Se solicitan realizar diferentes movimientos por parte de bodega, acontinuación la lista de materiales a ser trataso. Recuerde verificar bien la información para poder aceptar o rechazar este movimiento posteriormente.

Lista de materiales sujetos al movimiento:

CABLE AL CONC 96	ENTRICO 2X6 600V	10 cant. Entrega
CAJA POLICARB	ONATO MED ELECT.	4 cant. Entrega
RECHAZAR	ACEPTAR MOVIM	IENTO





MAPA

La aplicación nos permitirá por medio de esta función visualizar la ubicación de cada orden de servicio asignada (Cuando el suministro este georreferenciado)

	prueba sol2		← Loc
© Sipre	mcol S.A.S v28.11.20	ENES	\sum
	Мара		
	Lista de Materiales		
Alertas			2
Ų	Notificaciones		
Þ	Mensajes Siprem		
Informa	ación y Ayuda	ar	Montería
PDF	Manual de uso		
ĕ	Informe de incidencia		<i>Y</i>





IMAGENES

Nos permite por medio de esta función, visualizar las imágenes asociadas a ordenes de servicio que aun no se han enviado al servidor.



✓ El menú Ordenes muestra la cantidad de O.S que tiene el técnico asignadas y el cuestionario inicial de seguridad.

 ✓ Damos clic en cuestionario inicial de seguridad, se despliega una serie de preguntas.

Nota: Este cuestionario se diligencia uno por día.







 ✓ Respondemos con mucho cuidado las preguntas de seguridad desplegadas en el cuestionario y anexamos la foto de los elementos de protección y su respectivas herramientas en buen estado.

CUESTIONARIO INICIAL D SALUD	E SEGURIDAD Y
Casco con barbuquejo	Si, buen est.
Pantalla facial de protección	Si, buen estado
Vestuario: Alta visibilidad	Si, mal estado
Vestuario: Ignífugo	Νο
Buzo / Braga ignífuga	Si, buen est
Guantes Ignífugos	Si, buen est•
Guantes dieléctricos (caducidad)	Si, buen est•
Guantes Mecánicos	Si, buen est
Botas de seguridad	Si, buen est
Arnés de seguridad / Sist.	Si buen est 🔻

SIPREMCOL S.Q.S SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA

Ingresamos la observación si lo amerita, Subimos el soporte fotográfico y **Guardarnos.**





 La aplicación nos informa que el registro esta actualizado, procedemos a darle aceptar.



Esta vista indica la cantidad de ordenes Asignadas y las lista.

- Tipo
- NIC.
- Orden.
- Dirección.
- Estado.

Seleccionamos una orden para ver detalles.

≡ Sipre	m Sol	۹ :
ORDENES (8)	SOLICITUDES	IMAGENES
TIPO TO501	NIC 7960467	ORDEN 67953306
DARANOA - BA CR 23 - 26	ARANOA - 20 DE JU	LIO - CL 13B No.
Sin ejecutar		
TIPO TO311	NIC 6862919	ORDEN 28131744
CIENAGA DE (- CL 2 No. 1 -	ORO - CGTO LAGUN 250	ETA - LAGUNETA
Sin ejecutar		
TIPO	NIC	ORDEN
T0311	6696877	10116497
PALMITO - VD RURAL - CL 2	A EL PALMAR - VDA No. CR 1 - 33	A EL PALMAR
Sin ejecutar		
TIPO TO253	NIC 4600797	ORDEN 28162413
SAHAGUN - C	GTO LA Y? - LA YE -	CL 4 No. 5A - 80
Sin ejecutar		
TIPO	NIC	ORDEN





 Cliqueamos la orden de servicio a ejecutar.

= Sipre	m Sol	Q :
ORDENES (8)	SOLICITUDES	IMAGENES
TIPO TO501	NIC 7960467	ORDEN 67953306
BARANOA - BA CR 23 - 26	ARANOA - 20 DE JUI	_IO - CL 13B No.
Sin ejecutar		
TIPO TO311	NIC 6862919	ORDEN 28131744
CIENAGA DE C - CL 2 No. 1 - 2	DRO - CGTO LAGUNI 250	ETA - LAGUNETA
-		
Sin ejecutar		
Sin ejecutar TIPO TO311	NIC 6696877	ORDEN 10116497
Sin ejecutar TIPO TO311 PALMITO - VD. RURAL - CL 2	NIC 6696877 A EL PALMAR - VDA No. CR 1 - 33	ORDEN 10116497 EL PALMAR
Sin ejecutar TIPO TO311 PALMITO - VD. RURAL - CL 2 Sin ejecutar	NIC 6696877 A EL PALMAR - VDA No. CR 1 - 33	ORDEN 10116497 EL PALMAR
Sin ejecutar TIPO TO311 PALMITO - VD. RURAL - CL 2 Sin ejecutar TIPO TO253	NIC 6696877 A EL PALMAR - VDA No. CR 1 - 33 NIC 4600797	ORDEN 10116497 EL PALMAR ORDEN 28162413
Sin ejecutar TIPO TO311 PALMITO - VD, RURAL - CL 2 Sin ejecutar TIPO TO253 SAHAGUN - CO	NIC 6696877 A EL PALMAR - VDA No. CR 1 - 33 NIC 4600797 GTO LA Y? - LA YE -	ORDEN 10116497 A EL PALMAR ORDEN 28162413 CL 4 No. 5A - 80
Sin ejecutar TIPO TO311 PALMITO - VD, RURAL - CL 2 Sin ejecutar TIPO TO253 SAHAGUN - CO Sin ejecutar	NIC 6696877 A EL PALMAR - VDA No. CR 1 - 33 NIC 4600797 GTO LA Y? - LA YE -	ORDEN 10116497 A EL PALMAR ORDEN 28162413 CL 4 No. 5A - 80



 Después de darle clic a la orden de servicio nos muestra toda la información de este suministro.

← Ver orden movil	
Etiquetas del suministro	
No hay alarmas que mostrar	
N° ORDEN 67953306	
ACTA N.A.	
TIPO OS TO501	
DESCRIPCIÓN SUSPENSI?N DEL SERVICIO MD	
NIC 7960467	
CLIENTE SERGIO RAUL OJEDA PALMA	
MUNICIPIO BARANOA	
DIRECCIÓN CL 13B NO. CR 23 26	
TARIFA COM (SENCILLA NIV.1) CARIBE	

TARIFA COM (SENCILLA NIV.1) CARIBE
TELEFONO 3022349795
DIR. REF
CARGA CONTRATADA 3000
MEDIDOR 13038248
MARCA CDM N13U01
ÚLTIMA LECTURA 35412
FECHA DE ÚLTIMA LECTURA 2021/07/02
DEUDA 1095270.0
CANT FACT 1
COMENTARIO ORDENE DE SUSPENSION



VER UBICACIÓN DEL SUMINISTRO

La aplicación permitirá geolocalizar un suministro a gestionar, mostrando una ruta a seguir.

Cliqueamos la orden de servicio a gestionar

Lucky Town Gran Casino 😜
eriano
Calle 47
Google
Co Carriero
N° ORDEN 10114394
ACTA
N.A.



VER UBICACIÓN DEL SUMINISTRO

La aplicación permitirá geolocalizar un suministro a gestionar, mostrando una ruta a seguir.

Cliqueamos la orden de servicio a gestionar





Marcar ruta seguir

- ✓ Cliqueamos en el icono de Google maps.
- ✓ Luego cliqueamos en el botón inicio.

Etiquetas del suministro No hay etiquetas que mostrar BK. LAS PETRONIT, K > KХ exaco 😲 Google N° ORDEN 25652519





 ✓ Visualizamos los detalles de la orden seleccionada.

✓ Para iniciar la reprogramación seleccionamos REPROGRAMAR.

NOTA: Cabe anotar que esta reprogramación no llega a Open SGC como una anomalía, queda solo el reporte en la herramienta para posterior consulta".

Ver orden movil Etiquetas del suministro No hay alarmas que mostrar N° ORDEN 10119408 ACTA N.A. TIPO OS TO503 DESCRIPCIÓN **REVISI?N DE SUSPENSI?N MD** NIC 7904714 CLIENTE VIAS DE LAS AMERICAS MUNICIPIO SAN MARCOS DIRECCIÓN CL 18A NO. CR 38 196

Ver orden movil 3215884852 CARGA CONTRATADA 3000 MEDIDOR 358532 MARCA OSAKI DDS994-3 ÚLTIMA LECTURA 309 FECHA DE ÚLTIMA LECTURA 2018/10/10 DEUDA 263130.0 CANT FACT COMENTARIO **ORDEN DE REVISION** REPROGRAMA COMPROMETER ORDEN



 ✓ Seleccionamos el tipo de anomalía a reprogramar.





 ✓ Diligenciamos la observación de lo encontrado en la visita.

nomalías relacionadas a la orden	Anomalías relacionadas a la orden
RED CHILENA / CONFIG. ESPECI 🔹	RED CHILENA / CONFIG. ESPECI
bservaciones adicionales	Observaciones adicionales
bservaciones	no se realiza orden se necesita carr canasta
egistro fotográfico	Registro fotográfico
No se han agregado fotos	No se han agregado fotos
AGREGAR FOTO	AGREGAR FOTO
REPORTAR ORDEN	REPORTAR ORDEN





 ✓ Agregamos las fotos tomadas en la visita.

	RED CHILENA / CONFIG. ESPECI
Anomalías relacionadas a la orden	Observaciones adicionales
RED CHILENA / CONFIG. ESPECI	no se realiza orden se necesita carro
Observaciones adicionales	
no se realiza orden se necesita carro	Registro fotográfico
canasta	R1
Registro fotográfico	
No se han agregado fotos	
	10118485 R
AGREGAR FOTO	AGREGAR FOTO
REPORTAR ORDEN	
	REPORTAR ORDEN

- Cliqueamos en el botón
 Reportar Orden para que la orden sea enviada.
- ✓ Observamos que la orden cambia de estado a Reprogramada.



≡ Sipre	em Sol	Q :
ORDENES (47)	SOLICITUDES	IMAGENES
TIPO T0503	NIC 7353719	ORDEN 10117596
SAN MARCOS CANDELARIA	S - SAN MARCOS - B - CL 18A No. 39 - 6	ARRIO LA 0
Sin ejecutar		
TIPO TO503	NIC 7904714	ORDEN 10119408
SAN MARCOS CANDELARIA	S - SAN MARCOS - B. - CL 18A No. CR 38	ARRIO LA - 196
Reprogramad	la	
TIPO TO503	NIC 7526351	ORDEN 10117740
SAN MARCOS CL 22 No. 24	S - SAN MARCOS - B - 53	ARRIO PABLO VI -
Sin ejecutar		
TIPO T0503	NIC 5035824	ORDEN 10114227
SAN MARCOS	S - SAN MARCOS - B	ARRIO PABLO VI -

SIPREMCOL



 ✓ Procedemos a dar clic en COMPROMETER ORDEN de servicio.

← Ver orden movil	← Ver orden movil
N° ORDEN 67953306	3022349795
ACTA N.A.	DIR. REF
TIPO OS	CARGA CONTRATADA
TO 501	3000
DESCRIPCIÓN	MEDIDOR
SUSPENSI2N DEL SERVICIO MD	13038248
NIC	MARCA
7960467	CDM N13U01
CLIENTE	ÚLTIMA LECTURA
SERGIO RALILI OLIEDA PALMA	35412
	FECHA DE ÚLTIMA LECTURA 2021/07/02
DIRECCIÓN	DEUDA
CL 13B NO CR 23 26	1095270.0
TARIFA	CANT FACT
COM (SENCILLA NIV.1) CARIBE	1
TELEFONO	COMENTARIO
3022349795	ORDENE DE SUSPENSION
DIR. REF	REPROGRAMAR COMPROMET

- ✓ Este paso nos muestra la orden de servicio, la fecha de ejecución.
- Preforma la cual Marcamos para que nos habilite un campo donde ingresaremos el numero del acta si es requerido y cuestionario inicial de seguridad y salud.



Siprem Sol	
N° ORDEN FECHA EJECUCION 67953306 02/11/2021	
Preforma	
OS/Acta	
CUESTIONARIO INICIAL DE SEGUR SALUD	IDAD Y
¿Es posible el acceso al lugar de trabajo?	Si 👻
En trabajos a la interperie, ¿Las condiciones climáticas permiten la ejecución con seguridad?	Si 👻
¿Existe trabajo en altura? ¿Existe riesgo de trabajo en altura?	Si 👻
¿Se encuentra la instalación en correcto estado antes de iniciar los trabajos?	Si 🔻
¿Es necesaria la supervisión (Auxiliar de brigada) de un recurso	Si 🔻

SIPREMCOL S.A.S

SIPREMCOL S.Q.S.

- Diligenciamos el cuestionario inicial de seguridad y salud, leemos detenidamente las preguntas y seleccionamos.
- Nota: Este cuestionario es uno por cada orden de servicio





- ✓ Ingresamos la observación y foto requerida para terminar el diligenciamiento del cuestionario, luego cliqueamos en Guardar.
- ✓ Aquí debe ir la foto del área de trabajo señalizada, máximo 1 foto.



En Verificación del Suministro encontraremos los siguiente campos:

Verificación del Suministro		
Acta 67953306	N° DE ORDEN 67953306	
Diligencie el sigu	liente formato	
Estado del servicio*	Con Energía	
Estado del Predio*	Seleccione -	
Uso de energía*		
Número Medidor	13038248	
Lectura*		
CT*	MT*	

Persona que atiende		
Nombre completo*		
Cedula*		
N° telefono*		
Relación con Titular del suministro*		
Seleccione		
Usuario solicita		
asesoría particular*		
asesoría particular*		

SIPREMCO

1.5



- ✓ Se diligencia cada campo del paso Verificación datos del Suministro.
- ✓ En el campo uso de energía se escribe una descripción breve de lo que funciona en el suministro a gestionar

Verificación del Suministro	Luis lobo
Acta N° DE ORDEN 67953306 67953306	1067835572
Diligencie el siguiente formato	3145234367
Estado del servicio* Con Energía	Usuario solicita asesoría particular* NO
Estado del Predio* Ocupado -	Ana Victoria
Funciona una farmacia	1067543458
Número Medidor 13038248	Alarmas del suministro
8347	No ha agregado alarmas
A173784 JD818E	Agregar alarma



Agregar Alarmas del suministro

- Cliqueamos en el botón Agregar etiqueta.
- ✓ Cliqueamos la Etiqueta correspondiente a la acción.
- ✓ Luego se observa que se agrego la Etiqueta.

	Alarmas	
Usuario solicita	Enrejado	
asesoría particular*	Agresivo	
Ana Vistoria	Medidor alto	
	Configuración especial	
10676543476	Poste en mal estado	
10070040470	Medida no Convencional	
Alarmas del suministro	Demolido	
No ha agregado alarmas	Desocupado	
	Red en mal estado	Ana Victoria
Agregar alarma	Sector Peligroso	
		10676543476
Accion VS		
X VERIF. DATOS SUMINISTRO <tp< td=""><td></td><td>Alarmas del suministro</td></tp<>		Alarmas del suministro
Cobrable NO		Agresivo
	_	Agregar alarma



- ✓ Se selecciona la visita a ejecutar.
- ✓ Se selecciona cobrable (SI o NO).
- ✓ Se anexa la foto de la fachada exigida por la aplicación y le damos clic en Guardar.
- ✓ Nota: En la observación de datos verificación se puede describir algún dato relevante.

Accion VS
X VERIF. DATOS SUMINISTR
Cobrable NO
Observación
GUARDAR



Se anexa la foto de la verificación datos del medidor y se le da clic al botón GUARDAR

Verificación del Medidor		
ORDEN ANOMALA		
Acta 67953306	N° DE ORDEN 67953306	
Accion VM X VERIF. DATOS MEDIDOR <tpos></tpos>		
Cobrable	NO	
Observacíón actual MEDIDOR # 13038248 LECTURA: 77778 , CT: D5 MT: AHU78,		

Observaciòn (143 caracteres)	

SIPREMCOL S.Q.S SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA

- ✓ Se diligencia el campo toma de lectura.
- ✓ Se selecciona la foto donde se evidencie claramente la lectura del medidor.
- ✓ Le damos clic en **GUARDAR.**

Accion TL	
X TOMA DE LECTURA (TODO) <tp< td=""><td></td></tp<>	
Cobrable NO	
Observación	
Mediator Executivence Market 2 Same	
GUARDAR	



- ✓ Se selecciona la mano de obra realizada en terreno.
- ✓ Se digita si es o no cobrable.
- ✓ Se escribe en la observación lo que se realizo en terreno.
- ✓ Se la da clic en **GUARDAR.**

Suspensión Servicio	
ORDEN ANOMALA	
Acta N° DE ORDEN 67953306 67953306	
Accion SS	
Seleccione	Seleccione
	X SUSP. DEL SERVICIO <tpos></tpos>
Cobrable	SUSPENSION SERV. BORNERA BT
Observación	SUSPENSION MT
	SUSPENSION DEL SERVICIO AEREA BT
	SUSP. AEREA BT CON RETIRO ACOMETIDA.
CAMBIAR FOTO	



- ✓ En este campo se selecciona
 SI encontró irregularidad o
 NO.
- ✓ Que tipo de irregularidad se encontró y su observación.
- ✓ Se toma las fotos donde evidencie la irregularidad.
- ✓ Se la da clic en **GUARDAR.**

Accion RI		
IRREGULARIDAD VISBLE MEDIDO	SIN IRREGULARIDAD VISBLE MEDIDOR NO EN	
Cobrable NO	SIN IRREGULARIDAD VISBLE MEDIDOR ENVIA	← Lista irregularidades
		CAMBIO DE USO (TARIFA INADECUADA)
Observación	IRREGULARIDAD VISBLE MEDIDOR ENVIADO A	RECONEXION NO AUTORIZADA
		CONEXIONES ELECTRICAS ALTERADAS O INTERVENIDAS (INVERTIDAS)
		EQUIPO DE MEDIDA ADULTERADO
IRREGULARIDADES		SERVICIO DIRECTO CON MEDIDOR
No ba agregado irregularidades		ACOMETIDA FRAUDULENTA (EL MEDIDOR REGISTRA PARCIALMENTE)
		DEVOLUCION DE LECTURA
AGREGAR IRREGULARIDAD		CARGA SUPERIOR A LA CONTRATADA
		SERVICIO DIRECTO SIN FACTURACION (USUARIO NO CLIENTE)
Imagenes de soporte		ALTERACION DE LA POSICION DEL MEDIDOR
No ha agregado imagenes de soporte		DAÑO O RETIRO DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Agregar imagen		



 ✓ Agregamos el tipo y observación correspondiente:

← Lista irregularidades	← Lista irregularidades
_C , Tipo y observación	CAMBIO DE USO (TARIFA INADECUADA
RI Tipo	RECONEXION NO AUTORIZADA
Aumento no autorizado de carga	CONEXIONES ELECTRICAS ALTERADAS
Cables de corriente cruzados o pelados	Tipo y observación
Cable de señal en mal estado (abierto o aislamiento mal estado)	SI Aumento no autorizado de carga
Fase invertida en el medidor	Al RI Se observa un aumento no
Fase invertida en el transformador	autorizado de <u>carga</u> Di
Invertido neutro y fase	C, CANCELAR AGREGAR
Linea amiga	SERVICIO DIRECTO SIN FACTURACION
Medidor tipo 2 conectado a 120V (El medidor registra parcialmente)	(USUARIO NO CLIENTE) ALTERACION DE LA POSICION DEL
Medidor tipo 2 con fase aislada en bornera	DAÑO O RETIRO DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

IRREGULARIDADES

Aumento no autorizado de carga Se observa un aumento no autorizado de carga
AGREGAR IRREGULARIDAD
Tipo acometida linea directa
Seleccione
Imagenes de soporte
Imagenes de soporte No ha agregado imagenes de soporte
Imagenes de soporte No ha agregado imagenes de soporte Agregar imagen
Imagenes de soporte No ha agregado imagenes de soporte Agregar imagen



Seleccionamos el tipo de acometida directa y agregamos los datos correspondientes.

IR	R	E(BU	LA	RI	D	A	D	ES

Aumento no autorizado de carga Se observa un aumento no autorizado de carga AGREGAR IRREGULARIDAD Tipo acometida linea directa Monofásico Volt. 1 Amp. 1 Imagenes de soporte No ha agregado imagenes de soporte Agregar imagen GUARDAR

	IRREGULA	RIDADES
Aument Se observa	o no autori a un aumento r	zado de carga no autorizado de carga
	AGREGAR IRR	EGULARIDAD
Тіро асо	metida linea di	irecta
Mono	fásico	•
14		47
	Imagenes o	le soporte
No ha	a agregado ima	agenes de soporte
	Agregar	imagen



PARA AGREGAR LOS SOPORTES FOTOGRÁFICOS

- Cliqueamos en agregar imagen y luego elija de donde tomar la foto.
- ✓ Cliqueamos nuevamente para agregar el resto de imágenes.

Tipo acometida linea directa Monofásico	No ha agregado irregularidades AGREGAR IRREGULARIDAD
14 47	Imagenes de soporte
Imagenes de soporte No ha agregado imagenes Elija de donde tomar la imagen Agregar image GALERIA CAMARA GUARDAR	FI FI 67953306 S1 FI
	GUARDAR



- ✓ Es este paso se diligencia si se retiro material o no al momento de la ejecución de la orden
- ✓ Se la da clic en **GUARDAR.**

Meterial	Retirado	
ORDEN A	ANOMALA	
Acta 67953306	N° DE ORDEN 67953306	
		Seleccione
Accio	on MDV	X SIN RETIRO DE MATERIAL <tpos></tpos>
Seleccione	(~)	RETIRO MATERIAL SCR
Cobrable	NO D	
Observación		
GUA	RDAR	



 El botón de orden Anómala se visualiza durante la ejecución de la orden de servicio y es seleccionado si es requerido.

CERRAF	RORDEN
Acta 67953306	N° DE ORDEN 67953306
Medidor CDM N13U01	NIC 7960467
ANO	MALÍA
¿Hay anomalía?	
Seleccione	•
Observación	
	PERACIONAL
Los residuos generado actividades ejecutadas sido recolectados y re-	os en las s han tirados



324 417 4052 – 322 745 4713- 311 622 9362 soporte@sipremcol.co CRA 18B Nro. 48 – 11 BARRIO ROSENDO GARCES Montería, Córdoba 324 417 4052 – 322 745 4713- 311 622 9362 soporte@sipremcol.co CRA 18B Nro. 48 – 11 BARRIO ROSENDO GARCES Montería, Córdoba

SIPREMCOL S.Q.S SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA

 Se lee detenidamente y se diligencia el formulario de control operacional o encuesta de cierre.

Los residuos generados en las actividades ejecutadas han sido recolectados y retirados del área de instalación evitando su dispersión en el sitio.	
Los residuos que les aplica devolución en los Alamacenes/Centro de acopio de AIR-E S.A. E.S.P. han sido debidamente clasificados (Residuos peligrosos, empaques químicos, electrónicos) separados de los Residuos No Peligrosos (papel, empaques de cartón, vidrio)	
Se demuestra orden y aseo en el área intervenida, exenta de sobrantes o residuos generados en la operación.	
Se han recibido quejas por el inadecuado manejo de residuos de la comunidad por actuaciones del Asociado	

CONTROL OPERACIONAL



✓ Agregamos foto del acta de resguardo.

en el área intervenida, exenta de sobrantes o residuos generados en la operación.
Se han recibido quejas por el inadecuado manejo de residuos de la comunidad por actuaciones del Asociado Comercial/Suministrados.
Acta de resguardo
No ha agregado imagenes
Agregar imagen
Firma Tecnico*
FIRMAR



Digitalización de las Firmas

 Al seleccionar dentro del recuadro de la firma se mostrara un mensaje y una línea donde guiara a la persona en que posición debe firmar.



























Imprimir la información de una orden digitada

La aplicación permitirá la impresión de la información digitada por el técnico desde su dispositivo móvil. Para esto se debe realizar.

✓ Cliqueamos la orden de servicio a imprimir.

≡ Sipre	em Sol	۹ :
ORDENES (8)	SOLICITUDES	IMAGENES
про ТО501	NIC 7960467	ORDEN 67953306
BARANOA - B CR 23 - 26	ARANOA - 20 DE JUI	LIO - CL 13B No.
Enviada		
TIPO TO311	NIC 6862919	ORDEN 28131744
CIENAGA DE - CL 2 No. 1 -	ORO - CGTO LAGUN · 250	ETA - LAGUNETA
Sin ejecutar		
Sin ejecutar TIPO TO311	NIC 6696877	ORDEN 10116497
Sin ejecutar TIPO TO311 PALMITO - VI RURAL - CL 2	NIC 6696877 DA EL PALMAR - VDA 2 No. CR 1 - 33	ORDEN 10116497 EL PALMAR
Sin ejecutar TIPO TO311 PALMITO - VI RURAL - CL 2 Sin ejecutar	NIC 6696877 DA EL PALMAR - VDA 2 No. CR 1 - 33	ORDEN 10116497 A EL PALMAR
Sin ejecutar TIPO TO311 PALMITO - VI RURAL - CL 2 Sin ejecutar TIPO TO253	NIC 6696877 DA EL PALMAR - VDA No. CR 1 - 33 NIC 4600797	ORDEN 10116497 A EL PALMAR ORDEN 28162413
Sin ejecutar TIPO TO311 PALMITO - VI RURAL - CL 2 Sin ejecutar TIPO TO253 SAHAGUN - C	NIC 6696877 DA EL PALMAR - VDA No. CR 1 - 33 NIC 4600797 CGTO LA Y? - LA YE -	ORDEN 10116497 A EL PALMAR ORDEN 28162413 CL 4 No. 5A - 80
Sin ejecutar TIPO TO311 PALMITO - VI RURAL - CL 2 Sin ejecutar TIPO TO253 SAHAGUN - C Sin ejecutar	NIC 6696877 DA EL PALMAR - VDA No. CR 1 - 33 NIC 4600797 CGTO LA Y? - LA YE -	ORDEN 10116497 A EL PALMAR ORDEN 28162413 CL 4 No. 5A - 80

